


菜单说明

菜单标识	菜单功能	设定范围	单位	出厂值
F1	湿度设定值	10~99	%RH	50
F2	湿度控制回差	1~50	%RH	5
F3	控制输出保护时间	0~99	分钟	0
F4	湿度超限报警偏差, 0为取消报警	0~50	%RH	0
F5	传感器故障时比例开启时间	0~99	分钟	10
F6	传感器故障时比例关闭时间	0~99	分钟	50
F7	湿度校正值	-20~20	%RH	0
F8	控制器工作模式选择, 0: 加湿; 1: 除湿	0~1	无	0

用户菜单的范围是“F1”~“F2”；管理者菜单的范围是“F1”~“F8”；

接线说明



传感器的红线为“+”，接端子4；黑线为“-”，接端子5；黄线为“V”，接端子6。

系统代码、原因及动作

代码	原因	动作
Er	数据存取故障	无
EE	湿度传感器故障	比例开停机
HH	湿度超出显示范围	无

安全规则

★危险：

1. 严格区分传感器、电源及继电器输出的接线，不可错接，继电器不可过荷；
2. 所有的接线更改都必须在断开电源的情况下进行。

★警告：

1. 本控制器禁止在水中或过度潮湿的环境中使用，禁止在高温、强电磁干扰、强腐蚀性环境中使用；
2. 应注意避免灰尘、水或其他导电液体进入传感器探头。

★注意：

1. 供电电压应与控制器上标注的电压相一致，并保证供电电压的稳定性；
2. 为避免可能引入的干扰，建议传感器引线与电力线保持适当距离。

附录2：字符集

```

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 123456789
A b C d E F G H i J
AbCdEFGH iJ
K L M n o P q r S t
KLmnoPqrSt
U V W X y Z ° -
UVWXYz°-
UuYyIY=0-
    
```